



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Matr. nr.
20 Glænø

Beboelse / erhverv
Enfamiliehus

Bygget
1780
Ombygget 1977

BR
Samlet areal: 145 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Aktuel status: Aktiv
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør
Dør/Port: Ny dør
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion: Træbeklædt gavl
Gesims: Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan: Trefløjet bygning
Sokkel: Granit/kampesten
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag
Vindue: Retkantet
Ydermur: Puds, overfladebehandling

Vurdering

Registreringsdato: 09-08-1993



Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom

Ydre forhold: Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)

Omgivelser:

Natur - Træer

Bygningsværker - Belægning, fortov

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a56 15+16+17



SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.