



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Matr. nr.

3 E Glænø

Beboelse / erhverv

Sommerhus

Aktuel status: Aktiv

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Oprettet dato: 1/1-1994

Bygget

1880

Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør

Dør/Port: Ny dør

Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom

Gavlkonstruktion: Træbeklædt gavl

Hovedplan: Enfløjet bygning

Sokkel: Markeret, puds eller maling

Stilart: Anden stilart

Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag

Vindue: Retkantet

Ydermur: Kalket/malet

BR

Samlet areal: 62 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Vurdering

Registreringsdato: 09-08-1993

Billede

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 5

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Hus

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Træer

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a56 28