

Bygning 2.

Matr. nr.
7 B Glænø

Beboelse / erhverv
Bygning til landejendom.

Bygget
1890

BR
Samlet areal: 80 m²

Antal beboelser:

Antal erhverv:



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: 48 sommerhus 34 spångavle
Aktuel status: Aktiv
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Dør/Port: Beklædt dør
Dør/Port: Ny dør
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion: Træbeklædt gavl
Gesims: Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan: Enfløjet bygning
Kvist: Tagkvist
Sokkel: Granit/kampesten
Sokkel: Markeret, puds eller maling
Stilart: Spånkædet gavl
Tagkonstruktion: Valmtag
Vindue: Retkantet
Vindue: Fladbuet
Ydermur: Kalket/malet
Ydermur: Puds, overfladebehandling

Vurdering

Registreringsdato: 09-08-1993

Billede

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Have

Natur - Træer

Natur - Fjord, hav, bugt

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a56 34

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.