



**Matr. nr.**  
4 I Glænø

**Beboelse / erhverv**  
Enfamiliehus

**Bygget**  
1880

**BR**  
Samlet areal: 56 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

## Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: 34 spångavl  
Aktuel status: Aktiv  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Oprettet dato: 1/1-1994

## Bygningskonstruktion

Dør/Port: Revledør  
Dør/Port: Ny dør  
Oprindelig funktion: Fritliggende enfamiliehus  
Gavlkonstruktion: Træbeklædt gavl  
Gesims: Tagudhæng med synlige spær  
Hovedplan: Enfløjet bygning  
Sokkel: Markeret, puds eller maling  
Stilart: Spånklædt gavl  
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag  
Udsmykning: Vindues-, dør- eller portindfatning  
Vindue: Retkantet  
Ydermur: Kalket/malet  
Ydermur: Puds, overfladebehandling

## Vurdering

Registreringsdato: 09-08-1993

Billede



## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Hus

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Småbygninger - Udhus

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a57 10

## SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 6

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.