



## Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Oprettet dato: 1/1-1994

**Matr. nr.**  
3 B Stubberup

**Beboelse / erhverv**  
Enfamiliehus

**Bygget**  
1820

**BR**  
Samlet areal: 68 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

## Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Andet  
Dør/Port: Fyldingsdør  
Dør/Port: Ny dør  
Dør/Port: Revledør  
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom  
Gavlkonstruktion: Træbeklædt gavl  
Gesims: Tagudhæng med synlige spær  
Hovedplan: Enfløjet bygning  
Sokkel: Granit/kampesten  
Sokkel: Markeret, puds eller maling  
Stilart: Anden stilart  
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag  
Udsmykning: Vindues-, dør- eller portindfatning  
Vindue: Retkantet  
Vindue: Nye vinduer  
Ydermur: Andet

## Vurdering

Registreringsdato: 05-08-1993

Billede



## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Mindre bebyggelsesklynge/enklave

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a54 27

## SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.