



## Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Oprettet dato: 1/1-1994

**Matr. nr.**  
61 D Bygrunde

**Beboelse / erhverv**  
Enfamiliehus

**Bygget**  
1931

**BR**  
Samlet areal: 85 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv: 0

## Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Balkon, altan  
Dør/Port: Fyldingsdør  
Oprindelig funktion: Fritliggende enfamiliehus  
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl  
Gesims: Muret med puds/stuk  
Hovedplan: Gavlhus  
Sokkel: Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)  
Stilart: Funktionalisme  
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag  
Udsmykning: Frise, bånd  
Vindue: Retkantet  
Vindue: Rundbuet  
Ydermur: Puds, overfladebehandling

## Vurdering

Registreringsdato: 24-06-1993  
Bevaringsmæssig vurdering: Især p.g.a. originalitet + beliggenhed

Billede

## SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 2

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fisker-/færgeleje

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Fjord, hav, bugt

Bygningsværker - Mur med portal, låge

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: b2-9