

Hesselbyvej 23 A

## Bygning 1

**Matr. nr.**  
4 A Hesselby

**Beboelse / erhverv**  
Beboelse til landejendom

**Bygget**  
1870  
Ombygget 2004

**BR**  
Samlet areal: 142 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:



## Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Komplekstype:  
Bondegård  
Oprettet dato: 1/1-1994


## Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør  
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom  
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl  
Gesims: Muret gesims  
Hovedplan: Enfløjet bygning  
Kvist: Tagkvist  
Sokkel: Granit/kampesten  
Stilart: Anden stilart  
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag  
Udsmykning: Sålbænk  
Vindue: Fladbuet  
Ydermur: Kalket/malet

## Vurdering

Registreringsdato: 28-06-1993

Billede



### SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Landsby - Indenfor ældre landsby

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a5-7-8