

Bygning 1.

Matr. nr.
6 B Stærrede

Beboelse / erhverv
Enfamiliehus

Bygget
1917

BR
Samlet areal: 139 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: 40.9 markant f. gesimsbånd i gavl + skader ved 1 vindue

Aktuel status: Aktiv

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Komplekstype:

Beboelse mm.

Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Karnap

Bygningsdel: Trappe

Dør/Port: Fyldingsdør

Oprindelig funktion: Fritliggende enfamiliehus

Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl

Gesims: Muret gesims

Hovedplan: Enfløjet bygning

Kvist: Tagkvist

Sokkel: Markeret, puds eller maling

Stilart: Anden stilart



Tagkonstruktion: Valmtag
 Udsmykning: Andet
 Vindue: Retkantet
 Ydermur: Ubehandlet overflade

Vurdering

Tilstandsvurdering: tilgroet

Registreringsdato: 03-08-1993

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Landsby

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a46 26+27

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 6

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.