



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: 39.9 uheldig tilbygning i modsat ende, søgt
kamoufleret med beplantning

Aktuel status: Aktiv

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Oprettet dato: 1/1-1994

Matr. nr.

3 B Bisserup

Beboelse / erhverv

Enfamiliehus

Bygget

1850

Ombygget 1981

BR

Samlet areal: 97 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Andet

Dør/Port: Ny dør

Oprindelig funktion: Anden bygning til helårsbeboelse

Gavlkonstruktion: Træbeklædt gavl

Gesims: Træggesims

Hovedplan: Gavlhus

Sokkel: Markeret, puds eller maling

Stilart: Anden stilart

Stilart: Spånklædt gavl

Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag

Vindue: Retkantet

Ydermur: Andet

Vurdering


Arkitektonisk vurdering: Ligger i knæ i f.t. vej, p.g.a.
tilbygning

Miljømæssig vurdering: Fint samspil med øvrige gavl og
længehus langs vejen

Originalitetsvurdering: Der ses bort fra tilbygning

Registreringsdato: 03-08-1993

Billede



Bevaringsmæssig vurdering: p.g.a. tilbygning

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Landsby - Indenfor ældre landsby

Ydre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)

Omgivelser:

Natur - Have

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a47 30

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.