



**Matr. nr.**  
30 A Omø

**Beboelse / erhverv**  
Enfamiliehus

**Bygget**  
1800  
Ombygget 1995

**BR**  
Samlet areal: 240 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

## Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: 36 genstukne bjælker 39 skorsten 32.9 bindingsværk  
Aktuel status: Aktiv  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Oprettet dato: 1/1-1994

## Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Andet  
Dør/Port: Revleport  
Dør/Port: Revledør  
Dør/Port: Fyldingsdør  
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom  
Gavlkonstruktion: Træbeklædt gavl  
Gesims: Tagudhæng med synlige spær  
Hovedplan: Enfløjet bygning  
Sokkel: Granit/kampesten  
Sokkel: Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)  
Stilart: Anden stilart  
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag  
Vindue: Retkantet  
Ydermur: Andet

## Vurdering

Miljømæssig vurdering: P.g.a. knæk og ejendommens måde at forholde sig til strædet  
Originalitetsvurdering: Tilpasset forskellige tiders behov og brug

Registreringsdato: 06-07-1993



## SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 5

Tilstand 5

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Landsby - Indenfor ældre landsby

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)

Omgivelser:

Bygningsværker - Belægning, fortov

## Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a16 - 11-12