

Bygning 1.

Matr. nr.
11 A Omø

Beboelse / erhverv
Stuehus til
landbrugsejendom

Bygget
1934

BR
Samlet areal: 125 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: 39.9 skorsten
Aktuel status: Aktiv
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Balkon, altan
Bygningsdel: Trappe
Bygningsdel: Andet
Dør/Port: Fyldingsdør
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Muret gesims
Hovedplan: Enfløjet bygning
Sokkel: Støbt (beton)
Stilart: Bedre byggeskik
Tagkonstruktion: Valmtag
Vindue: Fladbuet
Ydermur: Ubehandlet overflade

Vurdering

Arkitektonisk vurdering: velprop.

Registreringsdato: 06-07-1993

Billede

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Landsby

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)

Omgivelser:

Bygningsværker - Belægning, fortov

Anlæg - Gårdrum, gårdsplads

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a16 - 20