



**Matr. nr.**  
12 A Omø

**Beboelse / erhverv**  
Sommerhus

**Bygget**  
1800

**BR**  
Samlet areal: 108 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

## Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: udlænger totalt faldet sammen og delvis nedpillet  
Aktuel status: Aktiv  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Oprettet dato: 1/1-1994

## Bygningskonstruktion

Dør/Port: Ny dør  
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom  
Gavlkonstruktion: Bindingsværksgavl  
Gesims: Tagudhæng med synlige spær  
Hovedplan: Enfløjet bygning  
Sokkel: Granit/kampesten  
Stilart: Anden stilart  
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag  
Vindue: Retkantet  
Ydermur: Andet

## Vurdering

Kulturhistorisk vurdering: del af tvillinggård

Registreringsdato: 06-07-1993



## SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 6

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Landsby

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)

## Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a16 - 25-26-27