

Bygning 1.



Matr. nr.
1 A Omø

Beboelse / erhverv
Skolebygning.

Bygget
1880
Ombygget 1984

BR
Samlet areal: 209 m²

Antal beboelser:

Antal erhverv: 1

Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv
Betegnelse: Omø skole
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Komplekstype:
Skole
Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Trappe
Dør/Port: Fyldingsdør
Dør/Port: Ny dør
Oprindelig funktion: Bygning til undervisning / forskning
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Muret gesims
Hovedplan: Enfløjet bygning
Sokkel: Granit/kampesten
Sokkel: Markeret, puds eller maling
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Valmtag
Vindue: Retkantet
Ydermur: Kalket/malet

Vurdering

Arkitektonisk vurdering: der ses bort fra uheldig tilbygning

Registreringsdato: 06-07-1993

Billede



SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Landsby - Indenfor ældre landsby

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)

Omgivelser:

Natur - Træer

Anlæg - Legeplads

Anlæg - Gårdrum, gårdsplads

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a16 - 3