

Bygning 1.



Matr. nr.
2 A Eggeslevlille

Beboelse / erhverv
Stuehus til
landbrugsejendom

Bygget
1915
Ombygget 1960

BR
Samlet areal: 145 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Komplekstype:
Bondegård
Oprettet dato: 1/1-1994


Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan: Enfløjet bygning
Sokkel: Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag
Udsmykning: Frise, bånd
Udsmykning: Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Udsmykning: Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue: Retkantet
Vindue: Fladbuet
Ydermur: Puds, overfladebehandling

Vurdering

Registreringsdato: 06-08-1993

Billede



SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Bondegård

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Træer

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: b35-9-13