


Bygning 1.



Matr. nr.
1 A Lyngbygård

Beboelse / erhverv
Stuehus til landejendom

Bygget
1883

BR
Samlet areal: 338 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: 39 9 vindfang
Aktuel status: Aktiv
Betegnelse: Lyngbygård
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Komplekstype:
Herregård
Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion


Bygningsdel: Trappe
Bygningsdel: Andet
Dør/Port: Fyldingsdør
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Muret gesims
Hovedplan: Enfløjet bygning
Sokkel: Granit/kampesten
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag
Vindue: Retkantet
Ydermur: Ubehandlet overflade

Vurdering

Registreringsdato: 22-07-1993

Bevaringsmæssig vurdering: Fredes?

Billede



Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Herregård

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Bygningsværker - Belægning, fortov

Natur - Allé

Natur - Træer

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a32-18

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.