



### Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

**Matr. nr.**  
1 A Lyngbygård

**Beboelse / erhverv**  
Stuehus til landejendom

**Bygget**  
1880

**BR**  
Samlet areal: 110 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Notat: 45 lille (grav?)høj  
Aktuel status: Aktiv  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Oprettet dato: 1/1-1994


### Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør  
Dør/Port: Ny dør  
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom  
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl  
Gesims: Muret gesims  
Hovedplan: Enfløjet bygning  
Sokkel: Markeret, puds eller maling  
Sokkel: Granit/kampesten  
Stilart: Anden stilart  
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag  
Vindue: Retkantet  
Ydermur: Kalket/malet

### Vurdering

Registreringsdato: 22-07-1993

Billede



### SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Hus

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Småbygninger - Udhus

Natur - Allé

Natur - Andet

## Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a32-25