

Bygning 1



**Matr. nr.**  
19 Tranderup

**Beboelse / erhverv**  
Stuehus til landejendom

**Bygget**  
1900

**BR**  
Samlet areal: 105 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv: 0

### Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Komplekstype:  
Husmandssted  
Oprettet dato: 1/1-1994


### Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør  
Dør/Port: Ny dør  
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom  
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl  
Gesims: Muret gesims  
Hovedplan: Enfløjet bygning  
Sokkel: Markeret, puds eller maling  
Stilart: Anden stilart  
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag  
Vindue: Retkantet  
Ydermur: Puds, overfladebehandling

### Vurdering

Originalitetsvurdering: 1 stk. spångavl på hver længe  
Tilstandsvurdering: Længer i dårlig stand  
Registreringsdato: 28-06-1993

Billede



## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Husmandssted

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Træer

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: b6-2

## SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.