

Lillegade 1

Bygning 2.

Matr. nr.

16 A Agersø

Beboelse / erhverv

Bygning til produktion på
landbrugsejendom

Bygget

1880

BR

Samlet areal: 49m²

Antal beboelser:

Antal erhverv:



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Vurdering

Registreringsdato: 11-08-1993

Bygningsomgivelser

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a62-29

Billede

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.