

Lillegade 11.



Matr. nr.
41 A Agersø.

Beboelse / erhverv
Udhus

Bygget
1900

BR
Samlet areal: 42 m²

Antal beboelser:

Antal erhverv:

Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Oprettet dato: 1/1-1994


Bygningskonstruktion

Dør/Port: Revledør
Oprindelig funktion: Udhus
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Muret gesims
Hovedplan: Enfløjet bygning
Sokkel: Granit/kampesten
Sokkel: Markeret, puds eller maling
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag
Vindue: Retkantet
Ydermur: Kalket/malet
Ydermur: Puds, overfladebehandling

Vurdering

Registreringsdato: 11-08-1993

Billede



SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a63-12