

Lundby Byvej 24.

## Bygning 1.



**Matr. nr.**  
2 A Lundby

**Beboelse / erhverv**  
Stuehus til  
landbrugsejendom

**Bygget**  
1932

**BR**  
Samlet areal: 144 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

## Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv  
Betegnelse: Nordregård  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Komplekstype:  
Bondegård  
Oprettet dato: 1/1-1994


## Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Trappe  
Dør/Port: Beklædt dør  
Dør/Port: Ny dør  
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom  
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl  
Gesims: Muret gesims  
Hovedplan: Enfløjet bygning  
Kvist: Tagkvist  
Sokkel: Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)  
Stilart: Anden stilart  
Tagkonstruktion: Valmtag  
Vindue: Retkantet  
Ydermur: Puds, overfladebehandling

## Vurdering

Registreringsdato: 14-08-1993

Billede



### SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Bondegård

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

### Administrative oplysninger

Fotoarkiv: b41-24