



Matr. nr.
3 D Rude

Beboelse / erhverv
Stuehus til landejendom

Bygget
1850
Ombygget 2008

BR
Samlet areal: 451 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Komplekstype:
Bolig med erhverv
Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Trappe
Dør/Port: Fyldingsdør
Dør/Port: Beklædt dør
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion: Bindingsværksgavl
Gesims: Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan: Enfløjet bygning
Kvist: Tagkvist
Sokkel: Granit/kampesten
Sokkel: Markeret, puds eller maling
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag
Vindue: Retkantet
Ydermur: Andet

Vurdering

Miljømæssig vurdering: Flot have med stor rødbøg

Registreringsdato: 28-07-1993



Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Husmandssted

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Have

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a42 18

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.