

## Bygning 1.

### Matr. nr.

19 D Venslev

### Beboelse / erhverv

Stuehus til landejendom

### Bygget

1885

### BR

Samlet areal: 149 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:



## Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: 32.9 bindingsværk

Aktuel status: Aktiv

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Komplekstype:

Bondegård

Oprettet dato: 1/1-1994

## Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Trappe

Dør/Port: Fyldingsdør

Dør/Port: Ny dør

Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom

Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl

Gesims: Tagudhæng med synlige spær

Hovedplan: Enfløjet bygning

Sokkel: Granit/kampesten

Stilart: Anden stilart

Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag

Udsmykning: Frise, bånd

Vindue: Retkantet

Vindue: Retkantet

Ydermur: Andet


Ydermur: Ubehandlet overflade

## Vurdering

Arkitektonisk vurdering: Velprop men konflikt ml. gavl og facade

Kulturhistorisk vurdering: Pudsigt hus m. muret gavl og muret bånd ml. kampestensf

Billede



Tilstandsvurdering: Dårligt tag

Registreringsdato: 28-07-1993

## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Bondegård

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

## Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a42 31

## SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.