

Bygning 2.



**Matr. nr.**

1 U Lundby

**Beboelse / erhverv**

Bygning til produktion på landbrugsejendom.

**Bygget**

1874

**BR**

Samlet areal: 180 m<sup>2</sup>

Antal beboelser:

Antal erhverv: 1

**Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune**

Aktuel status: Aktiv

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Komplekstype:

Beboelse mm.

Oprettet dato: 1/1-1994

**Bygningskonstruktion**

Dør/Port: Revledør

Dør/Port: Revleport

Dør/Port: Ny dør

Oprindelig funktion: Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Gavlkonstruktion: Metalplader

Gesims: Tagudhæng med synlige spær

Hovedplan: Enfløjet bygning

Sokkel: Granit/kampesten

Stilart: Anden stilart

Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag

Vindue: Rundbuet

Ydermur: Ubehandlet overflade

**Vurdering**

Registreringsdato: 05-08-1993

Billede



## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Træer

## Administrative oplysninger

Fotoarkiv: b32:35

## SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 6

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.