

Bygning 1.



Matr. nr.
1 A Bøgelunde

Beboelse / erhverv
Stuehus til landejendom

Bygget
1935

BR
Samlet areal: 176 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv
Betegnelse: Lundegaard
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Komplekstype:
Bondegård
Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Trappe
Dør/Port: Flammeret dør
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Muret gesims
Hovedplan: Enfløjet bygning
Kvist: Facade-/frontkvist
Kvist: Tagkvist
Sokkel: Markeret, puds eller maling
Stilart: Anden stilart
Stilart: Bedre byggeskik
Tagkonstruktion: Valmtag
Udsmykning: Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue: Retkantet
Vindue: Nye vinduer
Ydermur: Puds, overfladebehandling

Vurdering

Kulturhistorisk vurdering: P.g.a. helstøbt anlæg bygget samtidig
Originalitetsvurdering: Kalket/skuret gul på gårdsplads
Registreringsdato: 29-07-1993

Billede



Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Bondegård

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a44-13

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 3

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.