

## Bygning 1.

**Matr. nr.**  
2 A Bøgelunde

**Beboelse / erhverv**  
Stuehus til landejendom

**Bygget**  
1926

**BR**  
Samlet areal: 160 m<sup>2</sup>

Antal beboelser:

Antal erhverv:



## Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Komplekstype:  
Bondegård  
Oprettet dato: 1/1-1994

## Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Karnap  
Bygningsdel: Balkon, altan  
Bygningsdel: Trappe  
Dør/Port: Flammeret dør  
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom  
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl  
Gesims: Muret gesims  
Hovedplan: Enfløjet bygning  
Kvist: Facade-/frontkvist  
Sokkel: Markeret, puds eller maling  
Udsmykning: Vindues-, dør- eller portindfatning  
Udsmykning: Inskriptioner  
Vindue: Fladbuet  
Ydermur: Ubehandlet overflade

## Vurdering

Registreringsdato: 29-07-1993

Billede



### SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Bondegård

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a44-19