



Matr. nr.

7 A Neble By

Beboelse / erhverv

Stuehus til
landbrugsejendom

Bygget

1875
Ombygget 1947

BR

Samlet areal: 222 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv

Betegnelse: Maglegård

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Komplekstype:

Bondegård

Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Balkon, altan

Dør/Port: Fyldingsdør

Dør/Port: Ny dør

Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom

Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl

Gesims: Muret gesims

Hovedplan: Enfløjet bygning

Kvist: Facade-/frontkvist

Kvist: Tagkvist

Sokkel: Granit/kampesten

Sokkel: Markeret, puds eller maling

Stilart: Anden stilart

Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag

Udsmykning: Frise, bånd

Udsmykning: Sålbænk

Vindue: Fladbuet

Vindue: Runde og ovale

Vindue: Retkantet

Ydermur: Puds, overfladebehandling

Vurdering

Registreringsdato: 12-07-1993

Billede



Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Bondegård

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Allé

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: b21-14-16

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 5

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.