

Bygning 1.



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Komplekstype:
Husmandssted
Oprettet dato: 1/1-1994

Matr. nr.
10 C Bøgelunde

Beboelse / erhverv
Stuehus til landejendom

Bygget
1870

BR
Samlet areal: 133 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør
Dør/Port: Ny dør
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Muret gesims
Hovedplan: Enfløjet bygning
Sokkel: Granit/kampesten
Sokkel: Markeret, puds eller maling
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag
Vindue: Retkantet
Ydermur: Kalket/malet

Vurdering

Registreringsdato: 04-08-1993

Billede

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 5

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Husmandssted

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Park, skov

Bygningsværker - Belægning, fortov

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a49-11