



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: 39 Glas vindfang
Aktuel status: Aktiv
Betegnelse: Rønnely
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Balkon, altan
Bygningsdel: Karnap
Bygningsdel: Andet
Dør/Port: Fyldingsdør
Dør/Port: Ny dør
Oprindelig funktion: Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Muret gesims
Hovedplan: Enfløjet bygning
Kvist: Tagkvist
Sokkel: Støbt (beton)
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Valmtag
Udsmykning: Inskriptioner
Vindue: Retkantet
Ydermur: Ubehandlet overflade

Vurdering

Registreringsdato: 21-07-1993

Matr. nr.
22 D Eggeslevmagle

Beboelse / erhverv
enfamiliehus

Bygget
1935
Ombygget 1981

BR
Samlet areal: 77 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Billede

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Hus

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a27-8

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.