



Matr. nr.
6 A Lundby

Beboelse / erhverv
Stuehus til
landbrugsejendom.

Bygget
1925

BR
Samlet areal: 194 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: 38 Nyt stort vindue i gavl 40 Markeret gavltrekant
Aktuel status: Aktiv
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Komplekstype:
Bondegård
Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Muret gesims
Hovedplan: Enfløjet bygning
Kvist: Facade-/frontkvist
Sokkel: Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Valmtag
Udsmykning: Andet
Vindue: Retkantet
Vindue: Nye vinduer
Ydermur: Puds, overfladebehandling

Vurdering

Registreringsdato: 17-08-1993

Billede

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Bondegård

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Træer

Natur - Allé

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: b44-7

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.