

Bygning 1



**Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune**

Aktuel status: Aktiv  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Komplekstype:  
Bondegård  
Oprettet dato: 1/1-1994

**Matr. nr.**  
7 A Sdr. Bjerge

**Beboelse / erhverv**  
Stuehus til landejendom

**Bygget**  
1923

**BR**  
Samlet areal: 190 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

**Bygningskonstruktion**

Bygningsdel: Balkon, altan  
Bygningsdel: Porticus, søjlebåret forhal  
Bygningsdel: Trappe  
Dør/Port: Flammeret dør  
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom  
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl  
Gesims: Muret gesims  
Hovedplan: Enfløjet bygning  
Kvist: Facade-/frontkvist  
Sokkel: Markeret, puds eller maling  
Stilart: Bedre byggeskik  
Tagkonstruktion: Valmtag  
Udsmykning: Frise, bånd  
Vindue: Retkantet  
Ydermur: Puds, overfladebehandling

**Vurdering**

Arkitektonisk vurdering: Anlægget er helstøbt trods f.eks. byggeperioder  
Miljømæssig vurdering: Fint muret hundehus på gårdspladsen  
Originalitetsvurdering: Kun nye skorstene

Registreringsdato: 26-07-1993

Bevaringsmæssig vurdering: bør fredes



## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Hus

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Bygningsværker - Stakit med portal, låge

Anlæg - Gårdrum, gårdsplads

Natur - Have

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a34 30,36,34,35



## SAVE

Arkitektonisk værdi 2

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 2

Tilstand 3

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.