

Bygning 1.



Matr. nr.

2 Q Boeslunde By

Beboelse / erhverv

Enfamiliehus

Bygget

1836

BR

Samlet areal: 98 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv

Betegnelse: Gl. skolelederbolig

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Komplekstype:

Beboelse mm.

Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Dør/Port: Beklædt dør

Dør/Port: Ny dør

Oprindelig funktion: Anden bygning til helårsbeboelse

Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl

Gesims: Muret med puds/stuk

Hovedplan: Enfløjet bygning

Sokkel: Markeret, puds eller maling

Sokkel: Granit/kampesten

Stilart: Anden stilart

Tagkonstruktion: Valmtag


Vindue: Retkantet

Ydermur: Kalket/malet

Vurdering

Registreringsdato: 08-07-1993

Billede



Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Landsby

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: b18-21

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 5

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.