



## Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Oprettet dato: 1/1-1994

**Matr. nr.**  
6 D Hesselby

**Beboelse / erhverv**  
Enfamiliehus

**Bygget**  
1860  
Ombygget 1977

**BR**  
Samlet areal: 114 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

## Bygningskonstruktion


Dør/Port: Ny dør  
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom  
Gavlkonstruktion: Træbeklædt gavl  
Gesims: Trægesims  
Hovedplan: Enfløjet bygning  
Kvist: Tagkvist  
Sokkel: Granit/kampesten  
Stilart: Anden stilart  
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag  
Vindue: Retkantet  
Ydermur: Andet

## Vurdering

Originalitetsvurdering: Dog uheldig tilbygning

Registreringsdato: 29-06-1993

Billede



## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Mindre bebyggelsesklynge/enklave

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Træer

Natur

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a8-32

## SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 3

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.