



Matr. nr.
76 Bygrunde

Beboelse / erhverv
Enfamiliehus

Bygget
1850
Ombygget 1980

BR
Samlet areal: 177 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: 40 kamgavle, detaljer i puds på frontspidser
Aktuel status: Aktiv
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Balkon, altan
Bygningsdel: Frontispice, fronton, frontspids
Dør/Port: Fyldingsdør
Dør/Port: Beklædt port
Oprindelig funktion: Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Muret med puds/stuk
Hovedplan: Enfløjet bygning
Sokkel: Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag
Udsmykning: Vindues-, dør- eller portindfatning
Udsmykning: Frise, bånd
Udsmykning: Andet
Vindue: Retkantet
Vindue: Kølbuget (æselryg)
Ydermur: Puds, overfladebehandling

Vurdering

Registreringsdato: 24-06-1993

Billede

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 2

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 5

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fisker-/færgeleje - Indenfor ældre byområde

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Bygningsværker - Mur med portal, låge

Anlæg - Gårdrum, gårdsplads

Bygningsværker - Belægning, fortov

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: b2-15