



## Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Komplekstype:  
Bondegård  
Oprettet dato: 1/1-1994

## Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør  
Dør/Port: Ny dør  
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom  
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl  
Gesims: Muret gesims  
Hovedplan: Enfløjet bygning  
Kvist: Tagkvist  
Sokkel: Markeret, puds eller maling  
Stilart: Anden stilart  
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag  
Udsmykning: Vindues-, dør- eller portindfatning  
Vindue: Retkantet  
Ydermur: Puds, overfladebehandling

## Vurdering

Registreringsdato: 21-07-1993

**Matr. nr.**  
16 A Eggeslevmagle

**Beboelse / erhverv**  
Stuehus til  
landbrugsejendom

**Bygget**  
1858  
Ombygget 1941

**BR**  
Samlet areal: 208 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:



## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Bondegård

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

## Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a26-25+26

## SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.