

## Bygning 1



### Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Komplekstype:  
Beboelse mm.  
Oprettet dato: 1/1-1994

**Matr. nr.**  
2 C Bisserup

**Beboelse / erhverv**  
Enfamiliehus

**Bygget**  
1825

**BR**  
Samlet areal: 72 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

### Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Tårn, spir, tagrytter  
Dør/Port: Fyldingsport  
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom  
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl  
Gesims: Trægesims  
Hovedplan: Tofløjet bygning  
Kvist: Småkviste  
Tagkonstruktion: Andet  
Vindue: Spidsbuget  
Vindue: Kølbuget (æselryg)  
Ydermur: Træbeklædt  
Ydermur: Kalket/malet

### Vurdering

Tilstandsvurdering: Dårlig mod haveside, nyt tag  
Registreringsdato: 03-08-1993

Billede



## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:  
Landsby - Indenfor ældre landsby

Administrative oplysninger  
Fotoarkiv: a49-2

## SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 6

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.