

## Bygning 1



**Matr. nr.**  
9 A Sdr. Bjerger

**Beboelse / erhverv**  
Stuehus til  
landbrugsejendom

**Bygget**  
1850

**BR**  
Samlet areal: 144 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

### Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: 39-9 skorstene  
Aktuel status: Aktiv  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Komplekstype:  
Bondegård  
Oprettet dato: 1/1-1994

### Bygningskonstruktion


Bygningsdel: Trappe  
Bygningsdel: Andet  
Dør/Port: Fyldingsdør  
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom  
Gavlkonstruktion: Bindingsværksgavl  
Gavlkonstruktion: Træbeklædt gavl  
Gesims: Tagudhæng med synlige spær  
Hovedplan: Enfløjet bygning  
Sokkel: Granit/kampesten  
Sokkel: Markeret, puds eller maling  
Stilart: Anden stilart  
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag  
Vindue: Nye vinduer  
Ydermur: Andet

### Vurdering

Originalitetsvurdering: Dog sløjet valv og ny tagbeklædning

Registreringsdato: 27-07-1993

Billede



## SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Bondegård

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a39-4