


Vedskøllevej 190.

## Bygning 1.



### Matr. nr.

8 A Vedskølle

### Beboelse / erhverv

Stuehus til  
landbrugsejendom

### Bygget

1927

### BR

Samlet areal: 126 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

## Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Notat: 45 Ligger ved gadekæret

Aktuel status: Aktiv

Betegnelse: Hyldegård

Antal bygninger: 1

Antal andre objekter: 0

Komplekstype:

Bondegård

Oprettet dato: 1/1-1994

## Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Trappe

Dør/Port: Fyldingsdør

Dør/Port: Ny dør

Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom

Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl

Gesims: Tagudhæng med synlige spær

Hovedplan: Enfløjet bygning

Sokkel: Støbt (beton)

Stilart: Anden stilart

Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag

Vindue: Retkantet


Ydermur: Ubehandlet overflade

## Vurdering

Registreringsdato: 12-08-1993

Bevaringsmæssig vurdering: Fint eksempel på helstøbt nyere gård.

Billede



## SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

## Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Bondegård

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Dam, sø, kær

Natur - Træer

## Administrative oplysninger

Fotoarkiv: b40-12-15