



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv
Betegnelse: boeslunde
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Oprettet dato: 1/1-1994

Matr. nr.

264 Markjorder

Beboelse / erhverv

Enfamiliehus

Bygget

1925

BR

Samlet areal: 97 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Karnap
Dør/Port: Fyldingsdør
Oprindelig funktion: Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Muret med puds/stuk
Hovedplan: Gavlhus
Sokkel: Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart: Funktionalisme
Tagkonstruktion: Valmtag
Udsmykning: Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Udsmykning: Inskriptioner
Udsmykning: Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue: Retkantet
Ydermur: Puds, overfladebehandling

Vurdering

Registreringsdato: 28-06-1993

Billede

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fisker-/færgeleje

Ydre forhold: Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: b5-2

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 3

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.