

Stenbjerggård 1.

Bygning 1.



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Matr. nr.
8 A Lundby

Beboelse / erhverv
Stuehus til
landbrugsejendom.

Bygget
1932

BR
Samlet areal: 130 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Aktuel status: Aktiv
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Komplekstype:
Bondegård
Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør
Dør/Port: Ny dør
Oprindelig funktion: Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
Gesims: Præfabrikerede elementer
Hovedplan: Enfløjet bygning
Sokkel: Granit/kampesten
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag
Vindue: Retkantet
Ydermur: Ubehandlet overflade

Vurdering

Originalitetsvurdering: Meget smukke flammerede døre og porte i længerne

Registreringsdato: 17-08-1993

Bevaringsmæssig vurdering: Fint helstøbt anlæg

Billede

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Fritliggende ejendom - Bondegård

Indre forhold: Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)

Ydre forhold: Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Omgivelser:

Natur - Træer

Bygningsværker - Mur med portal, låge

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: b46-23

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.