

## Bygning 1



**Matr. nr.**  
120 Bygrunde

**Beboelse / erhverv**  
Enfamiliehus

**Bygget**  
1854

**BR**  
Samlet areal: 307 m<sup>2</sup>

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

### Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv  
Antal bygninger: 1  
Antal andre objekter: 0  
Oprettet dato: 1/1-1994


### Bygningskonstruktion

Dør/Port: Fyldingsdør  
Dør/Port: Fyldingsport  
Gesims: Muret med puds/stuk  
Hovedplan: Tofløjet bygning  
Sokkel: Markeret, puds eller maling  
Stilart: Anden stilart  
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag  
Udsmykning: Andet  
Vindue: Fladbuet  
Ydermur: Puds, overfladebehandling  
Ydermur: Andet

### Vurdering

Originalitetsvurdering: pga. pudset facade, ny dør men org. port og butiksfacade  
Registreringsdato: 28-06-1993  
Bevaringsmæssig vurdering: komplekses miljø internt og især eksternt mod havn

Billede



## Bygningsomgivelser

Administrative oplysninger  
Fotoarkiv: a4 10, 11

### SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 5

Tilstand 3

**Bevaringsværdi 3**

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.