



Sag: Kommuneatlas for Skælskør Kommune

Aktuel status: Aktiv
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0
Oprettet dato: 1/1-1994

Bygningskonstruktion

Dør/Port: Ny dør
Oprindelig funktion: Række-, kæde- eller dobbelthus
Gavlkonstruktion: Træbeklædt gavl
Gesims: Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan: Enfløjet bygning
Sokkel: Støbt (beton)
Sokkel: Markeret, puds eller maling
Stilart: Anden stilart
Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag
Vindue: Retkantet
Ydermur: Andet

Vurdering

Registreringsdato: 16-08-1993

Matr. nr.
1 I Snedinge

Beboelse / erhverv
Enfamiliehus

Bygget
1800

BR
Samlet areal: 90 m²

Antal beboelser: 1

Antal erhverv:

Billede

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:

Mindre bebyggelsesklynge/enklave - Småhuse
(landarbejderhuse)

Ydre forhold: Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger
uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: a71-25