

Absalonsgade 28

Registrering foretaget:
febr. 2012

Adresse

Absalonsgade 28

Matr.nr.

443a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1903

BBR

Samlet etageareal: 1052 +
453 = 1505 m²

Antal boliger: 15

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Hoveddør



Fransk dør med fyldninger, i blåmalet træ.

Indgangsdøre



Fyldningsdør i hvidmalet træ med overvindue, samt pladedør i sortmalet træ.

Vinduer



Tre-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ, samt en- og to-fags vinduer i hvid plast.

Skilte og facadebelysning



Skiltningen er udført som pladeskilte og påklæbning på vinduer. Langs facaden er monteret syv væglamper hvoraf tre er med kugleglas.

Vinduer 1. sal.



En- og to-fags vinduer i hvid plast.

Kviste



Bygningen har fire københavnerkviste, med flunke og front i zink. Kvistene er nedskåret i tagfladen og optager ikke vinduesrytmen fra de øvrige etager.

Tag



Sadeltag med rød vingetegl. Tagfladen brydes af et tagvindue.

Skorsten



Bygningen har to skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Ved stueetagen fremstår facaden pudset i en blå og i en rød nuance. Ved 1. sal fremstår facaden i blank rød mur med enkelte murede detaljer. Bygningen ville fremstå mere klart, hvis farvesætningen var indbyrdes afstemt. Tagedløbene er udført i zink, soklen er malet i sort nuance.

Arkitektonisk helhed



Toetages hjørnebygning, med profileringer i den pudsede facade og med enkelte murede detaljer ved 1. sal som vindueshuller muret med formsten og profileret gesims med frisebånd. Bygningens arkitektoniske træk spores delvis af de varierede vinduesudformninger og farvesætningen.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen skal ses i sammenhæng med Sdr. Stationsvej 21.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klart, hvis farvesætningen af facaden blev bearbejdet i.h.t. bygningens arkitektoniske udtryk og vinduerne blev afstemt indbyrdes evt. med hvidmalede dannebrogsvinduer i træ. Kvistenes placering og udformning bør ligeledes bearbejdes, såvel som facadebelysningen burde demonteres.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 5

Originalitet 6

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.