

# Absalonsgade 14A

Registrering foretaget:  
febr. 2012



## Adresse

Absalonsgade 14A

## Matr.nr.

427 b, Slagelse bygrunde

## Beboelse/erhverv

## Byggesager

Opførelsesår: 1901  
Om-/tilbyggn.år: 1963

## BBR

Samlet etageareal: 337 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 6

Antal erhverv: 0

## Signaturforklaring:

Mindre god     
Middel     
God

## Stueetagen

### Hoveddør



To fløjet fyldningsdør med glaspartier foroven, som er opdelt.

### Vinduer



I stueetagen har bygningen 2 hvidmalede 3 fags vinduer i træ og med termoglas. Til højre for trappeopgangen er et større vindue med smalle sprosser. På 1. etage er der 3 hvidmalede 3 fagsvinduer i træ og termoglas. Et enkelt hvidmalet dannebrogsvindue er placeret ved trappeopgangen. Vinduesåbningerne er fladrundbuede forsynet med sålbænke. Ved både vindues- og døråbning er stikket suppleret med en lidt større slutsten samt anfangssten i hvid sandsten.

### Kvist




Bygningen har 2 københavner kviste som er skåret ind i tagkonstruktionen. Flunker er udført i zink. Kvistene er placeret i harmoni og flugter med de øvrige vinduer.

### Tag



Taget er et sadeltag med skifer beklædning. Der er 4 stk. tagvinduer.

### Skorsten



Bygningen har 2 stk. murede skorsten.



## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Bygningen er muret med røde teglsten og fremstår i blank mur. Et hvidpudset bånd afbryder den blanke mur og giver et fint spil i facaden. Båndene markerer også vinduesplaceringen og ditto sålbænke. Hele bygningen er ved hjørnerne markeret med pudsbehandlet refendfuger i hvid nuance. Bygningen afsluttes foroven med en hvidmalet/pudset gesims - suppleret med en båret buefrise i rød teglsten. Soklen fremstår pudset i grå nuance. Tagrende og nedløb er udført i zink.

### Arkitektonisk helhed



Bygningen er en 4 fags og 3 etagers hjørnebygning. Der er god harmoni mellem den røde blanke murfacade og de hvide frisebånd samt udsmykninger omkring dør- og vindueåbninger og endelig de pudsede refendfuger.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet. Bygningens højde og drøjde matcher fint gadens øvrige bygninger. Bygningen har en fin rødpuddset gavlf med fin beplantningen som en slags "grøn infill".

### Anbefalinger

*Bygningen ville fremstå mere klart og harmonisk, hvis man i fremtiden udskiftede vinduet til højre for indgangsdøren til samme type som de øvrige vinduer.*

## SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 5

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*