

Absalonsgade 24

Registrering foretaget:
febr. 2012



Adresse

Absalonsgade 24

Matr.nr.

428 b, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1907
Om-/tilbygn.år: 1985

BBR

Samlet etageareal: 680 m²

Antal boliger: 8

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god
Middel
God

Stueetagen

Hoveddør



Hoveddøren er en halvanden fyldningsdør i træ og malet i en grålig nuance og med sideglas.

Vinduer



I bygningens 2 lodrette markerede dele er der frederiksbergvinduer, udført i hvidmalet træ og med termoglas. Øvrige vinduer er dannebrogsvinduer, hvidmalet i træ og med termoglas.

Kvist



5 synlige mansardkviste med spejl. Vinduerne er frederiksbergvinduer i hvidmalet træ og med termoglas. Flunker i zink og med front i hvidmalet træ.

Tag



Taget er et mansardtag med røde vingesten i tegl som beklædning.

Skorsten



Bygningen har ingen skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Bygningen fremstår i blank mur med røde teglsten. Stueetagen er udført som pudset facade i hvidlig nuance og med kvadermurværk. Soklen er ligeledes pudset og fremstår ru og malet i en grå nuance. Bygningen rummer rustikhjørner ved de to dele af bygningen som træder svagt frem i begge ydersider af bygningen. God balance i bygningens samlede farvesammensætning og mellem de pudsede flader og det blanke murværk og de røde vingesten i tegl.

Arkitektonisk helhed



Bygningen er fin og velproportioneret. Bygningen er en 7 fags 3 etagers bygning med udnyttet tagetage. Kvadermurværket i stueetagen og indfatninger omkring vinduer matcher fint den blanke mur. To vandrette gesimsbånd afslutter henholdsvis stueetagen og bygningen (hovedgesims). Hovedgesimsen er en trukket gesims.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen er passet fint ind i karréen og gadebilledet og virker i sin højde og drøjde samt arkitektur styrkende for gademiljøet.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå klart og harmonisk hvis ikke kvistene var skåret ind i tagfladen. Frederiksbergvinduet og det smalle 2 fags dannebrogsvindue bør i fremtiden udskiftes med vinduestyper som matcher rytmen med bygningens øvrige vinduer og facade.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.