

## Bjergbygade 13

Registrering foretaget:  
febr. 2012

### Adresse

Bjergbygade 13

### Matr.nr.

67f, Slagelse bygrunde

### Beboelse/erhverv

### Byggesager

Opførelsesår 1922

### BBR

Samlet etageareal: 180 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

### Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



## Stueetagen

### Hoveddør

Fyldningsdør i brunmalet træ.

### Vinduer

To- og tre-fags palæhusvinduer i hvidmalet træ med termoglas.

### Kviste

Bygningen har en mansardkvist med flunke i zink.

### Tag

Mansardtag med sortglaseret tegl. Tagfladen brydes af to mindre ovenlysvinduer samt to tagvinduer.

### Skorsten

Bygningen har en skorsten.



## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur med flere detaljer fremhævet med en hvid nuance. Der er en fin harmoni mellem de hvide vinduer, den blanke røde mur, de hvide detaljer og det sortglaserede tag. Tagrende og nedløb er udført i zink. Soklen er malet i en lys grå nuance.

### Arkitektonisk helhed



Byvilla med detaljer som profileret gesims trukket i puds, karnap der overgår til altan, cementbalustre som altanværn og murede stik over vinduerne. Det sortglaserede tag virker en anelse dominerende, set i forhold til husets proportioner. Udformningen af altandøren afviger ligeledes delvis fra de øvrige vinduer i udformning og opsprosnings.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for bebyggelsen langs gaden, særligt den lille forhave styrker husets karakter.

## SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 4**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*

### Anbefalinger

*Bygningen ville fremstå mere klar, hvis soklen i fremtiden bliver markeret i en ensartet grå nuance. Det er ligeledes væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage øvrige ændringer på facaden.*