

Bjergbygade 15

Registrering foretaget:
feb. 2012

Adresse

Bjergbygade 15

Matr.nr.

87e, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår 1912
Om-/tilbygn. 1956

BBR

Samlet etageareal: 227 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god ☒ ☐
Middel ☐ ☒
God ☐ ☒



Stueetagen

Hoveddør



Fyldningsdør i sortmalet træ, med viftevindue.

Vinduer



En og fire-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas.

Kviste



Bygningen har tre mansardkviste samt en frontkvist placeret ved murfremspring.

Karnap med altan



Ved facadeforlægningen er under gavlkvisten placeret en karnap, der overgår i altan.

Tag



Valmet mansardtag med sortglaseret tegltag. Tagfladen brydes af flere ovenlysvinduer.

Skorsten



Bygningen har en skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset og malet i en hvid nuance. Der er en fin harmoni mellem den hvide facade, de hvide vinduer og det sortglaserede tag. Soklen fremstår pudset i cement, mens tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Fritliggende villa, med enkelte detaljer som bloktandsgesims med profileringer trukket i puds. Bygningen fremstår forholdsvis autentisk, men detaljer som særligt ovenlys, altanværn og delvis tag er medvirkende til at sløre bygningens udtryk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen er medvirkende til at danne en fin overgang mellem den tætte by og forstaden. Den flisebelagte forhæng er dog medvirkende til at sløre overgangen.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis soklen bliver malet i en farve, der harmonerer med bygningens arkitektur, og hvis ovenlysvinduerne fremstod mindre dominerende i tagfladen. En bearbejdning af forhængen ville ligeledes gavne huset.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 5

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.