

Bjergbygade 18A

Registrering foretaget:
febr. 2012



Adresse

Bjergbygade 18A

Matr.nr.

3b, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår 1777
Om-/tilbyg. 1986

BBR

Samlet etageareal: 476 m²

Antal boliger: 6

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god
Middel
God

Stueetagen

Hoveddør



Fransk dør i hvidmalet træ med fyldninger og termoglas.

Vinduer



En-, to- og fire-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas.

Kviste



Bygningen har seks københavnerkviste med flunke og front i zink, samt en taskekvist med murede flunke og front.

Tag



Sadeltag med rød vingetegl.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 5

Originalitet 5

Tilstand 4

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en gul nuance med hvidmalede detaljer. Der er en fin harmoni mellem den gule facade, de hvide vinduer og det røde tegltag. Soklen fremstår pudset i cement, mens tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Halvanden etage bygning med fritlagt kælderetage. Bygningen fremstår med enkelte detaljer som bloktandsgesims. Særligt de fire-fags vinduer og den fritlagte cementgrå kælder virker uhensigtsmæssig set i forhold til opfattelsen af husets arkitektur, og kan med fordel bearbejdes.

Sammenhæng med omgivelserne



I form og proportion fremstår huset fint og autentisk, men placeringen særligt omkring de asfalterede p-arealer gør, at bygningen fremstår som bagbebyggelse. Bygningen fremstår som bagbebyggelse.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis soklen bliver malet i en farve der harmonerer med bygningens arkitektur, og det fire-fags vindue blev tilpasset til bygningens øvrige udtryk. Friarealerne bør ligeledes bearbejdes.