

Bjergbygade 20A,B

Registrering foretaget:
feb. 2012



Adresse

Bjergbygade 20A,B

Matr.nr.

2b, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår 1850
Om-/tilbygn. 1979

BBR

Samlet etageareal: 227 m²

Antal boliger: 2

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Hoveddør



Pålagt dør med diagonalsat vindue.
Døren er udført i rødmalet træ med termoglas.

Vinduer




To-fags bondehusvinduer i rødmalet træ med buet glas.

Tag



Sadeltag med rød vingetegl. Tagfladen brydes af fire ovenlysvinduer.

Skorsten



Bygningen har to skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset og malet i en brækket hvid nuance med desværre flere afskallinger. Harmonien mellem den hvide facade og de røde vinduer kunne udføres bedre. Soklen fremstår tjæret og skorstene i blank rød mur. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Halvandenplanshus. Bygningen fremstår med enkelte detaljer som gesims trukket i puds. Særligt de buede glas i vinduerne og facadens farvesætning virker uhensigtsmæssige, set i forhold til opfattelsen af husets arkitektur, og kunne med fordel bearbejdes.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker grundlæggende styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis farvesætningen bliver tilpasset bygningens arkitektur, og vinduer, dør og tagetage bliver bearbejdet arkitektonisk set i forhold til bygningens oprindelige udtryk.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 5

Originalitet 4

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.