

Bjergbygade 5A,B,C

Registrering foretaget:
febr. 2012



Adresse

Bjergbygade 5A,B,C

Matr.nr.

67i, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår 1905
Om-/tilbygning 1987

BBR

Samlet etageareal: 86 +
164 = 250 m²

Antal boliger: 1 + 2

Antal erhverv: 0

5c - 86 m²

5A - 164 m²

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Port



Retkantet portåbning med rulleport i brun alu.

Hoveddør



Fransk dør med fyldninger, udført i brunmalet træ.

Vinduer



To-fags bondehusvinduer i brunmalet træ og med termoglas.

Kviste



Bygningen har to københavnerkviste, udført med front og flunke i zink.

Tag



Sadeltag med røde vingeteg. Ved den ene gavl er taget udført som helvalmet tag. Tagfladerne brydes af otte ovenlysvinduer.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en gul nuance. Vinduer og døre er malet i en brun nuance, gesimsen er malet hvid og soklen sort. Det ville virke styrkende for bygningen, hvis vinduerne blev malet hvide.

Arkitektonisk helhed



Bygningerne skaber i fælleskab et fint mindre miljø. Det tilmurede dørhul virker desværre sammen med de mange ovenlysvinduer delvis skæmmende i forhold til bygningernes lille skala. Tagedløb er udført i zink.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen danner en fin overgang mellem etagebygningerne og de mindre fritliggende huse.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis man i fremtiden bearbejder tagetagen og det murede dørhul, således at de matcher til bygningens arkitektur, skala og øvrige materiale- og farvesammensætning og endelig, at vinduerne bliver malet hvide.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 4

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.