

## Bjergbygade 9

Registrering foretaget:  
feb. 2012



**Adresse**  
Bjergbygade 9

**Matr.nr.**  
67d, Slagelse bygrunde

**Beboelse/erhverv**

**Byggesager**  
Opførelsesår 1916

**BBR**  
Samlet etageareal: 143 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

**Signaturforklaring:**

Mindre god     
Middel     
God


### Stueetagen

- Vinduer**   To-fags dannebrogsvinduer, malet i røde og grå nuancer. Vinduerne er i træ med forsatsramme.
- Kviste**   Bygningen har en lang taskekvist, udført med front i bindingsværk og murede flunke.
- Tag**   Halvvalmet sadeltag med røde vingetegl.
- Skorsten**   Bygningen har en skorsten.




## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur, mikset med enkelte mørke sten. Der er en fin harmoni mellem den blanke mur, de rød/grå vinduer og det røde tegltag. Soklen er muret i marksten, mens tagrende og nedløb er udført i zink.

### Arkitektonisk helhed



Fint bygmesterhus med et harmonisk materialevalg og en fin farvesætning. Facaden prydes af enkelte detaljer som murede stik og profileret gesims delvis muret i formsten. Tagrende og nedløb er udført i zink.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen fremstår som en fin fritliggende bygning.

### Anbefalinger

*Bygningen fremstår klar, og anbefalingen er at man også i fremtiden respekterer bygningens arkitektur, materiale- og farvesammensætning.*

*Det er derfor væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage øvrige ændringer på bygningens facade.*

## SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 3

**Bevaringsværdi 3**

*Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.*